

台風第16号への対応について

1 災害概要

台風第16号は、令和3年9月30日（木）から10月1日（金）の午後にかけて大型で非常に強い勢力となり、次第に進路を北東へ変え、勢力を保ったまま伊豆諸島に接近し、暴風域は千葉県まで迫りました。


この影響により、狛江市においても10月1日（金）早朝から夕方にかけて雷、大雨、洪水注意報が発表され強風と雨が降り続けました。

2 対応時系列

時間	内容	警報	注意報
9/28			
	<<庁議>> 台風情報の共有 総務部、環境部、都市建設部は情報収集態勢		
9/29			
14:00	多摩川緑地公園グラウンドの防球ネット対応		
14:55	安心安全情報メール配信完了 『台風の接近に注意してください』 市HP、ツイッター、フェイスブックで注意喚起		
19:00	排水ポンプ車配備		
9/30			
9:50	<<臨時庁議>> 台風の情報共有・態勢の確認		
10:46	ガルーン掲示板で庁内に注意喚起 「台風第16号に伴う大雨強風対策について」		
10/1			
4:30	雷・強風注意報発表		雷・強風
11:00	下水道課市内パトロール実施 異常なし		
12:46	洪水注意報発表		雷・強風・洪水
17:15	連絡体制を確保し、情報収集体制を解除		
18:17	洪水・雷注意報解除		雷・洪水解除
19:13	強風注意報解除		強風解除


3 河川等の状況

(1) 多摩川（石原水位観測所）



- ・多摩川の水位については10月1日午前6時から1時間ごとに観測
- ・午後2時00分に今回の**最高水位 1.41m(☆)**を観測
- ・午後5時以降は1.0m前後で安定

(2) 野川（大沢池上水位観測所）



- ・野川の水位については10月1日午前6時00分から1時間ごとに観測
- ・午後2時00分に今回の**最高水位 1.59m(☆)**を観測
- ・午後5時以降は0.70m前後で安定

4 庁有施設等被害状況

施設名	被害状況	対応
フードバンク粕江	1階倉庫内で雨漏りあり	修繕を検討
駒井保育園	1歳児保育室天井雨漏り	原因不明のため対応検討中
野川緑地公園	枝折れ	除去して対応完了