

<浸水状況>

4. 被害の概要

4-1 浸水状況

台風第19号により発生した浸水は、猪方排水樋管、六郷排水樋管周辺の低地部を中心に以下の状況になっている。

- ・人的被害：なし
- ・住家被害：

表 4-1-1 被害状況集計表（令和2年8月6日現在）

町丁名	床上浸水		床下浸水		小計	
	棟数	世帯数	棟数	世帯数	棟数	世帯数
駒井町1丁目	43	55	63	72	106	127
駒井町3丁目	10	10	53	54	63	64
猪方2丁目	38	45	64	68	102	113
中和泉4丁目	8	15	3	3	11	18
中和泉5丁目	2	8	1	1	3	9
西和泉1丁目	0	0	1	12	1	12
西和泉2丁目	1	1	14	104	15	105
合計	102	134	199	314	301	448

- ・り災証明書発行件数（令和2年8月6日現在）：215件
内訳《全壊0件、大規模半壊0件、半壊21件、一部損壊（準半壊）43件、一部損壊（10%未満）150件、無被害1件》

・宅地浸水範囲

浸水被害の発生した宅地浸水範囲を次頁以降に示す。

宅地浸水範囲は、おおよその街区で区切った範囲内での浸水状況により以下に分類した。

床下浸水エリア：エリア内での最大浸水が床下浸水のエリア

床上浸水エリア：エリア内での最大浸水が床上浸水のエリア

なお、エリア内では浸水が発生していない家屋もある。





図 4-1-1 猪方排水樋管流域での浸水状況



写真 4-1-1 国土地理院空中写真（正射画像）10/13 撮影 猪方排水樋管周辺



※調布市内の宅地浸水範囲は表示していない。

図 4-1-2 六郷排水樋管流域での浸水状況



写真 4-1-2 国土地理院空中写真（正射画像）10/13 撮影 六郷排水樋管周辺